



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa			3) Nombre de Micro Red / Hospital		M.R Constitución	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua		7) Población de la localidad		200
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:		8) Población Servida		190
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		Centro Salud Constitución		13/01/2025
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)								
Huaman Figueroa Jhon Frans								

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Zona UTM 18 L		
															Este	Norte	Altura
	13/01/25	9:40am	AN	Asub	CAPTACIÓN	6.9	30.1	520	960	1.7	-	12h/7d	✓		0498958	8910466	260
	13/01/25	10:20am	AC	AB	RESERVORIO	6.7	30.0	600	980	2.3	0.0	12h/7d	✓		0498706	8910366	256
	13/01/25	10:53am	AC	AB	Marly Vila Aguilar	6.8	30.3	580	940	2.6	0.0	12h/7d	✓		0498785	8910428	267
	13/01/25	11:22am	AC	AB	Sandro Abregu Osorio	6.7	30.2	550	950	2.4	0.0	12h/7d	✓		0498780	8910434	264
	13/01/25	11:48am	AC	AB	Lorena Camargo Mercedes	6.8	30.3	610	980	2.7	0.0	12h/7d	✓		0498656	8910354	250

Observaciones: Mediante la inspección Somtunia en el sistema de Agua se observo en los siguientes puntos: Captación (monte; falta de limpieza en la parte externa; Cercado perimetrico en la parte de atraz); Reservoirio: falta de limpieza interno y externo; falta el pintado; falta cerco perimetrico; Conexiones domiciliaria falta de limpieza en las tuberías; mantenimiento de tubos; Marzo 2025 se realiza la limpieza.

(-): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (**): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Jhon Frans Huaman Figueroa
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Romulo Florencio Roque Cajamalqui
 DNI: 21100999
 Cargo: PRESIDENTE JASS

COMITÉ ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

 Romulo Florencio Roque Cajamalqui
 PRESIDENTE
 Firma